


**8.10.2011 suoritettiin tarkastussukellus Vuosaaren laituriin ,**

pyrittiin selvittämään ohjausvaikeuksien ja "äänien" aiheuttaja. Sukellusvanhimpana ja johtajana toimi Unto Pääkkönen ja Juha Tieketo hoiteli "uintipuolen". Jäljistä päätellen potkuriakselin ja peräsimen ympärille tarkertuneena "jotakin" .... verkko , köysi , vaijeri ? Sukellustoiminta ulotettiin rajatulle alueelle aluksen ympäristöön esineen etsimiseksi . Huono näkyvyys , n 30 - 50 cm , pölyävä syvä mutakerros pohjassa sekä veneliikenne esti laajemmat etsinnät. Voidaan todeta että Marin vedenalaiset laitteet kunnossa .... ja "se jokin" irronnut.

potkuriakseli osittain kiillottunut , joku ympärillä / hankautunut.



peräsimen alalaakekeri ja yläpään kiinnitys.



perän sinkki




”samea” kuva potkurista



sinkit



kaijun anturi ja sinkki



jälki potkurin lavassa



pohjan pintakuva...

